



ENTE CERTIFICAZIONI S.p.A.
Sede legale Via Courmayeur, 78 – 00135 – Roma - Italia Tel. / Fax +39 0635072414
mail: info@entecertificazioni.it www.entecertificazioni.it

REGISTRO CERTIFICAZIONI Accordo Preventivo 2026 - I Semestre

N°	N° ATTESTATO	DATA EMISSIONE	PROPRIETARIO	INSTALLATORE	INDIRIZZO IMPIANTO	CITTA'	NUMERO FABBRICAZIONE	TIPO AZIONAMENTO	PORTATA	CORSA	N. FERMATE	DEROGA TESTATA/FOSSA	IMPEDIMENTI OGGETTIVI	UTILIZZO NORMA UNI EN 81.21:2012	SOLUZIONI ALTERNATIVE ADOTTATE	VISITA SUL LUOGO DI INSTALLAZIONE
1	1/26APK 01-AP-000054	23/05/2026	CONDOMINIO PIAZZA CAPUANA, 4 NAPOLI - Amm.re Murino Gianfranco	WHOLESALE IMPIANTI di Ciro Annunziata	PIAZZA CAPUANA, 4	NAPOLI	IDE 108-23	OLEODINAMICO	350Kg	21,25m	6	FOSSA	Impossibilità in fossa dovute a diritti di soggetti terzi per la presenza di locali riconducibili ad altra proprietà, sottostanti il vano scala condominiale. Il piano sottostante, accessibile da una attività commerciale, prospiciente l'ingresso dell'edificio, tramite una ripida scala, è di proprietà aliena (catasto fabbricati sez. VIC foglio 13 particella 195 sub 55 - planimetria storica catastrale sez. VIC foglio 13 particella 195 sub 35 - catasto comune di Napoli foglio 106 particella 76)	Si	Punto 5.7 EN 81.21: Sistema di arresto mobile costituito da pilastro; Punto 5.8 EN 81.21: Grembiule ritratto durante il funzionamento ed esteso manualmente quando necessario.	Si è resa necessaria in data: 20/05/2026